

令和 7 年度 下水道管路施設耐震詳細設計業務委託 設計対象一覧

ID	処理分区	施工 年度	管種	口径	延長	設計対象 φ800以上	設計対象 φ800未満	調査番号	緊急度	破 損 a	破 損 b	破 損 c	ク ラ ッ ク a	ク ラ ッ ク b	ク ラ ッ ク c	浸 入 水 a	浸 入 水 b	浸 入 水 c	継 手 ズ レ a	継 手 ズ レ b	継 手 ズ レ c	腐 食 A	腐 食 B	腐 食 C	た る み A	た る み B	た る み C	要 件 該 当	総 合 地 震	リス ク ス コ ア
1921	山下地区	S53	TP	250	21.25		21.25	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	14	1										2								●	19
1922	山下地区	S53	TP	250	19.75		19.75	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	15	3										1								●	19
1923	山下地区	S53	TP	250	22.83		22.83	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	14	3			1			2												●	19
1924	山下地区	S53	TP	250	18.73		18.73	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	10	3			1					1		1								●	19
1925	山下地区	S53	TP	250	20.00		20.00	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	11	4			1							2								●	19
1926	山下地区	S53	TP	250	19.94		19.94	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	7	9			1															●	19
1927	山下地区	S53	TP	250	19.75		19.75	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅲ		1		1																●	19
1928	山下地区	S53	TP	250	19.78		19.78	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅲ				1								1								●	19
1929	山下地区	S53	TP	250	24.48		24.48	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	17	1						1				1								●	19
1930	山下地区	S53	TP	250	21.10		21.10	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	12	4										1						1		●	19
1931	山下地区	S53	TP	250	12.96		12.96	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	9	2			1			1				1								●	19
1932	山下地区	S53	TP	250	13.24		13.24	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	9	1										4								●	19
4207	滝呂西地区	S63	TP	300	3.50		3.50	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	1	2																		●	17
4210	滝呂西地区	S63	TP	300	3.50		3.50	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ																	1			●	17
4219	滝呂西地区	S63	TP	300	8.57		8.57	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	4	2																1		●	21
4221	滝呂西地区	S63	TP	300	10.61		10.61	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅰ	2																1			●	21
4258	滝呂西地区	S63	TP	250	8.10		8.10	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ								3												●	21
4260	滝呂西地区	S63	TP	250	47.24		47.24	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	1	1						12										1		●	10
5086	滝呂西地区	S63	TP	250	29.92		29.92	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	1			1			5	1												●	17
5087	滝呂西地区	S63	TP	250	20.58		20.58	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅲ		2					1													●	17
5088	滝呂西地区	S63	TP	250	21.52		21.52	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	1			1			6	1												●	17
5089	滝呂西地区	S63	TP	250	9.78		9.78	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ				1			2													●	17
5090	滝呂西地区	S63	TP	250	29.80		29.80	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	2	1		1			11	4		1										●	17
5091	滝呂西地区	S63	TP	250	29.83		29.83	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	2			1			3													●	17
5949	滝呂西地区	H01	TP	250	23.10		23.10	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	6			1	2		1													●	17
5950	滝呂西地区	H01	TP	250	20.61		20.61	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	2	1		1				2												●	17
5951	滝呂西地区	H01	TP	250	33.05		33.05	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	7	1		1	2			2		1										●	17
5958	滝呂西地区	H01	TP	250	26.92		26.92	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ							8	1												●	17
5959	滝呂西地区	S63	TP	250	34.91		34.91	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅲ		1					5													●	17
5960	滝呂西地区	S63	TP	250	45.78		45.78	R03公下管委第7-1号	緊急度Ⅱ	1	1			4															●	17
合 計					641.13		641.13			148	44		11	12		46	26		3		14				2		3			