## 主な変更箇所を示す資料

資料1 浸水対策実行計画(案)

資料 4

貝什	□	」前四(余)			
変更	区分	変更内容		ページ	備考
No.			旧	新	
1	追加	表紙 タイトルに案を追記した。[浸水対策実行計画 → 浸水対策実行計画(案)]	表紙	表紙	H24.3.28第3回協議会 指示事項
2	"	H3.9.18降雨における浸水区域図を追加した。	_	p12	H24.3.28第3回協議会 指示事項
3	"	施策旧No.C-1-11(新No.軽-5)(国土交通省多治見砂防国道 事務所が脇之島川に水位計・量水標・CCTV(監視カメラ)を新 設)を追加した。	_	p24(図-19) p27(表-5)	
4	"	協議会及び幹事会の委員構成を示す表(別表第1及び別表第 2)に、担当者名を追加した。	p31	p31-32	H24.3.28第3回協議会 指示事項
5	訂正·削除	不採用とした施策旧No.A-1(新No.排-1)(下水道計画確率年の見直し)を、誤って実施施策一覧に掲載していたため、削除した。	p24	p24(図-19)	H24.3.28第3回協議会 指摘事項
6	変更	施策番号を変更した。	_	p24(図-19) p27(表-5)	
7	浸水原因の追 加	浸水原因に、①降雨の状況、②土岐川水位と地盤高の関係等を追加するとともに、文章を変更した	_	p14-15他	

資料2 多治見市浸水対策 実行施策一覧

具 个 1 4	具科2 夕 <b>加</b> 兄印皮小对宋   天11.旭宋一見							
No.	区分	変更内容	該当ページ		備考			
			旧	新				
1	変更	決定した実行施策のみを表記するものとし、表の名称を、実行施策一覧表と改めた。	_	_				
2	追加	施策旧No.C-1-11(新No.軽-5)(国土交通省多治見砂防国道 事務所が脇之島川に水位計・量水標・CCTV(監視カメラ)を新 設)を追加した。	_	p5/6	資料1	変更No.3と同様		
3	"	施策番号を変更した。	_	_	資料1	変更No.6と同様		

資料3 多治見市浸水対策個表

	貝科3 多冶先甲皮小对宋胆衣							
No.	区分	変更内容	該当ページ		備考			
			旧	新				
1	追加	目次を追加した。	_	表紙の次ページ				
2		施策旧No.C-1-11(新No.軽-5)(国土交通省多治見砂防国道 事務所が脇之島川に水位計・量水標・CCTV(監視カメラ)を新 設)を追加した。	_	p54	資料1	変更No.3と同様		
3	変更	施策番号を変更した。	_	_	資料1	変更No.6と同様		